

学校等の被災状況について

3月11日に発生した「東日本大震災」による学校施設等の被災状況についてお知らせします。

同月13日に町内の小中学校施設および幼児教育施設の応急危険度判定調査を行いました。その結果は下表のとおりです。

「危険」と判定された建物については、現在立ち入りの制限を行っています。

そのほかの施設では、小規模なひび割れや照明器具の落下などがありました。現在は、危険箇所の復旧工事を終え、通常の教育活動を行っています。

被災した浮金小学校の児童は、施設が復旧するまで、浮金中学校で授業を受けることになります。

小野中学校については、現在、校舎と屋内運動場の改築工事を行っています。改築工事に先行して早急に危険建物の取壊しを行う予定です。プールについても損壊しており、現在復旧方法を検討しています。

被災した施設の復旧工事が終わるまで、ご不便をお掛けしますが、児童生徒の安全を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

学校施設等被災状況

校名		施設名	判定	被災状況など
小学校	飯豊小学校	校舎	—	
		屋体	—	
	浮金小学校	校舎	危険	柱損壊、補強を要する。
		屋体	—	
	小野新町小学校	校舎	—	
		屋体	—	
	夏井第一小学校	校舎	—	
		屋体	—	
中学校	浮金中学校	校舎	—	
		屋体	危険	基礎損壊、補強を要する。
	小野中学校	新校舎	—	
		旧校舎	危険	取壊し予定
		旧屋体	危険	取壊し予定
小野わかば幼稚園		園舎	—	
保育園	中央さくら保育園	園舎	—	
	夏井おおすぎ保育園	園舎	—	
	飯豊ひまわり保育園	園舎	—	
浮金つつじ児童園		園舎	—	

※「危険」以外の施設における小規模な被災箇所については、逐次復旧工事を行っています。



1



3

- 1 浮金中学校屋内運動場
- 2 小野中学校旧校舎
- 3 小野中学校プール



△栃木県佐野市から



△宮崎県から

広がる支援の輪

町内をはじめ全国各地から支援物資や義援金、応援メッセージが届きました。広がる支援の輪。皆様のご厚意に対し、紙上よりお礼申し上げます。