

除染推進室だより


【仮置場】飯豊地区の仮置場が完成しました

平成27年3月6日をもって、小野山神地内において造成工事を進めていた飯豊地区の「仮置場」が完成しました。

この「仮置場」には平成26年度に実施した飯豊地区の除染作業によって発生した土壌や草木など(以下「除去土壌など」といいます)を、国の規格に合致するフレキシブルコンテナに封入し、保管しています。


一般住宅、事業所、公共施設および道路などの除染作業によって生じた除去土壌など(全体で253袋)は可燃物、不燃物に分けて配置し、放射線遮へいのための覆土および遮水シートによる遮水を行い、周囲に立ち入り防止柵を設置した上で保管しています。

今後も引き続き空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水の放射能汚染監視(月一度)などの監視業務を行い安全に管理していきますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。



【仮置場】夏井地区仮置場の監視状況について、お知らせします

空間線量率の監視(週一度)および地下水、流末水路表流水、浸出水の放射能汚染の監視(月一度)を行っています。その結果、周辺環境への影響はありません。



■放射線空間線量率記録ならびに地下水、流末水路表流水、浸出水放射能濃度分析記録経過

測定		放射線空間線量率(μSv/h) ※100cm高・5回測定平均値							採取	放射性セシウム	水放射能濃度分析(Bq/l)						
		仮置場敷地内									敷地外		地下水	水路表流水		調整池	浸出水
月	日	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	月	日	A	B	C	D	E	F	
2	2(月)	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.13	0.14	2	10(火)	Cs134	検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし	
	10(火)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.13	0.13				検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし	
	16(月)	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.13			検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし		
	23(月)	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.14	0.14			検出せず (1Bq/l未満)				浸出水なし		

【参考：飲料水基準値 10Bq/kg】

町民生活課 ☎72-6933